RAMBOLL-ANALYTICS OY

Enäjärven suojeluyhdistys ry

Analyysitulokset Enäjärvestä 26.8.2014

Sää: 26.8.2014 Pilvisyys 8/8, koillistuuli 2 m/s, ilman lämpötila + 17 °C, vedenkorkeus + 20 cm

Hav. paikka	Syvyys m	Kok. syv. m	Näkö-syv. m	Lämpö-tila °C	Happi mg/l	Happi kyll.%	pH	Sähkön-joht. mS/m	Väri mgPt/l	Sameus NTU	CODMn mgO_2/l	Kok-N µg/l	NO_3-N µgN/l	NO_2-N µgN/l	NH_4-N µgN/l	Kok-P µg/l	PO_4-P µgP/l	Klor-a µg/l
Piste 4	1	11	1,7	17,9	8,1	85	7,2	8,0	45	3,7	12	490	<4	<2	4,6	20	<2	
Isosaaren	5			17,1	5,7	59	6,9	8,2	55	3,6	12	510	17	<2	5,2	23	11	
itäpuoli	6			15,8	3,2	32												
	7			12,5	1,0	9												
	8			11,3	0,8	7												
	10			9,2	0,4	3	6,6	9,4	160	31	15	820	33	<2	240	76	12	
	0-4																	10
Piste 5	1	19	2,6	18,2	8,2	87	7,2	7,3	30	3,4	7,8	380	<4	<2	6,3	16	3,2	
Elämän-	5			17,9	8,3	87	7,2	7,3	30	2,7	7,7	380	<4	<2	8,0	18	<2	
nokka	7			18,0	8,3	88												
	8			14,9	2,1	21												
	10			10,7	1,3	12	6,7	8,0	45	14	8,2	500	130	<2	4,3	18	<2	
	18			9,6	0,6	5	6,8	8,6	45	11	8,9	640	160	4	59	29	7,3	
	0-4																	7,0
Piste 7	1	9	2,4	17,7	7,6	80	7,0	6,2	30	2,5	8,9	500	<4	<2	14	18	<2	
Kivinokka	5			17,1	5,1	53	6,8	6,2	30	2,4	8,6	460	<4	<2	19	16	<2	
	6			13,7	1,1	11												
	8			9,6	0,2	<2	6,5	6,9	180	31	12	480	<4	<2	<4	46	18	
	0-4																	5,5